

**instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo**



EN - Front panel

1. ammeter lock
2. rotary switch
3. record the measured value
4. backlight
5. large liquid crystal display
6. input sockets
7. lock opener lever

H - Előlap

1. árammérő lakat
2. forgókapcsoló
3. mért érték rögzítése
4. háttérvilágítás
5. nagyméretű folyadékkristályos kijelző
6. bemeneti aljzatok
7. lakatnyitó kar

SK - Predný panel

1. kliešte
2. otočný prepínač
3. uloženie nameranej hodnoty
4. podsvietenie
5. veľký displej s tekutými krištálmi
6. vstupné zásuvky
7. otváranie klieští

RO - Panoul frontal

1. multimetru tip clește
2. buton rotativ
3. înregistrare valoarea măsurată
4. lumină de fundal
5. ecran LCD de dimensiune mare
6. socluri intrare
7. braț pentru deschidere

SRB-MNE - Prednja ploča

1. strujna klešta
2. obrtni prekidač
3. memorisanje merene vrednosti
4. pozadinsko osvetljenje
5. displej velike dimenzije
6. utičnice
7. ručica za otvaranje klešta

SLO - Sprednja plošča

1. tokovne klešče
2. vrtiljivo stikalo
3. spomin merjene vrednosti
4. osvetlitev ozadja
5. zaslon velikih dimenzij
6. vtičnice
7. ročica za odpiranje klešč



This clamp meter was designed with a view to complying with the safety requirements of standard IEC 61010-1. Complies with 1000V CAT II and 600V CAT III measurement categories and Category 2 contamination requirements. Before using this measuring instrument, please read this instruction manual and observe the relevant safety precautions.

CAT III: Measurements inside buildings or plants. For example, fixed equipment, distribution panel, cabling, bus bars, switches, surge protection distribution box, etc.

CAT II: Measurements on circuits that are directly connected to low voltage circuits. For example, measurements on household appliances, portable devices and similar equipment.

CAT I: Measurements on electric circuits that are not directly connected to mains.



Warning! These operating instructions contain the information and warnings required for the safe use and maintenance of the unit. Read and understand the instructions for use before using the device. Failure to understand the instructions or observe the warnings can result in serious personal injury or property damage. For your safety, please use the probe cable included with the clamp meter. Before use, please check that your multimeter is intact and serviceable.

Safety Markings



Important warning
Read the contents of the instruction manual.



Removal of the conductor from the hazardous medium is permitted.



Alternating current



Direct current



Grounding



Double grounding (Contact protection class II)

Maintenance

Do not attempt to remove the clamp meter's outer casing. Before opening the battery compartment lid, always unplug the probe cables from the circuit and the clamp meter. The removal of the clamp meter's case as well as its calibration, maintenance and servicing should only be performed by a specialist who is completely familiar with the operation of the clamp meter and the shock hazard involved. If not planning to use the clamp meter for an extended period of time, please remove the battery and avoid storing the unit in excessively warm or humid environments. Do not use any abrasives or solvents on the device. Only use a damp cloth or mild detergent for cleaning the unit.

During Use

- If the unit is used near strong electromagnetic interference, please note that the measuring instrument's operation can become unstable or it may indicate malfunction.
- Never exceed the safety limits specified in the instructions for each measurement range.
- Never use the unit without its rear panel fully attached.
- Remove from circuit and discharge the high voltage capacitors before measuring resistance or interruption.
- Be very careful when working with bare cables or bus bars.
- If any irregular operation is detected on the clamp meter, immediately switch it off and have it serviced.
- If the value to be measured is unknown, check the highest possible measurement range on the multimeter.
- Before turning the selector dial, disconnect the probe cable from the measurement circuit.
- Never perform resistance or interruption measurements on energized circuits.
- When performing measurements on TV sets or circuits with high AC, always remember that there might be high amplitude voltage on the test points, which can damage the multimeter.
- If the voltage to be tested exceeds the effective value of 60 V DC or 30 V AC, work carefully in order to avoid sustaining an electric shock.
- If the battery symbol appears on the display, the battery must be replaced immediately. Low battery voltage may result in measurement errors, electric shock, or even injury.
- Keep your fingers away from the connecting sockets.
- Do not use the clamp meter in the presence of flammable gas, vapours or dust.

- Before each use, check the unit in order to ensure proper operation (e.g., using a known voltage source).
- When measuring CAT III voltage, the voltage may not exceed 600 V.
- When measuring CAT II voltage, the voltage may not exceed 1000 V.

General description

This digital clamp meter features a 3½ digit, 7-segment display. It can be used to measure alternating current, DC voltage, AC voltage, resistance, and interruption.

Pushbutton

HOLD Pressing this button will store the measured value can be fixed on the display. Pressing the button again will cause the instrument to clear the data.

Input sockets

COM Common input socket for all quantities to be measured (negative)

VΩ Voltage and resistance input socket (positive)

EXT Insulation tester input socket (optional accessory)

Accuracy

Accuracy is ensured for one year after calibration, at an operating temperature of 18 °C–28 °C and a max. relative humidity of 80%.

FEATURES

DC voltage measurement (—V)

Connect the red probe cable to the "VΩ" socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the DC voltage position. Connect the measurement probes to the circuit to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
1000 V	1 V	±(0.8% offset + 3 digits)

Input impedance: ≥ 9 MΩ

Maximum input voltage: 1000 V DC or 750 V AC

Measurement of AC voltage (~V)

Connect the red probe cable to the "VΩ" socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the DC voltage position. Connect the measurement probes to the circuit to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
750 V	1 V	±(1.2% offset + 5 digits)

Input impedance: ≥ 9 MΩ

Maximum input voltage: 1000 V DC or 750 V AC

Frequency range: 50 Hz – 400 Hz / ≤ 600 V; 50 Hz – 200 Hz / 750 V

Measurement of AC current (A~)

Warning! Before performing a measurement, unplug the probe cables from the unit. Set the dial to the desired measurement range. Open the clamp, place it around the cable then close it. The measured figure can be read off the display. Note: Only measure one conductor at a time. For optimum results, center the conductor in the clamp meter.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
200 A	100 mA	±(2.5% offset + 5 digits)
1000 A	1 A	±(3% offset + 10 digits)

Max input current: 1200 AAC for max. 60 seconds.

Measuring range: 50 – 60 Hz

Interruption testing

Connect the red probe cable to the "VΩ" socket, and the black one to the "COM" socket (the red probe is "+" polarity). Set the dial to the "⌚" position. Connect the measurement probe to the circuit to be tested. If the circuit is connected to a power source, switch of the power source and discharge the capacitors before starting measurement. Short-circuits (less than 100 Ω) will be indicated by the built-in buzzer.

Function	Resolution	Measuring environment
⌚	The built-in buzzer will activate below 100 Ω	Idle voltage: approx. 0.7 V

Overload protection: 250 V DC or 250 V AC RMS.

Resistance measurement (Ω)

Connect the red probe cable to the "VΩ" socket, and the black one to the "COM" socket (the red probe is "+" polarity). Set the dial to the desired measurement range (200 Ω, 20 kΩ). Connect the measurement probe to the circuit to be tested. If the circuit is connected to a power source, switch of the power source and discharge the capacitors before starting measurement.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
200 Ω	0.1 Ω	±(1% offset + 5 digits)
20 kΩ	10 Ω	±(1% offset + 8 digits)

Open circuit voltage: 0.7 V

Over-voltage protection: 250 V DC or 250 V AC RMS

Measuring insulation resistance

(Optional accessory)

(500 V insulation resistance tester)

Connect to the insulation tester to the "VΩ,COM,EXT" socket. Set the dial to the 2000 MΩ measurement range. Set the insulation tester to the 2000 MΩ measurement range.

Connect the probe cables to the "L.E" sockets. Turn on the insulation tester ("POWER" switch "ON" setting). Contact the probe cables to the item to be measured. Push the "PUSH 500 V" button and the red 500 V LED will illuminate. The instrument will display the resistance. If the measured figure is below 19 MΩ, set both devices to 20 MΩ and repeat the measurement.

Note: If the insulation tester is not being used, turn it off ("POWER" switch "OFF" position) and unplug the probe cables.

Measurement limit	Resolution	Accuracy	Remark
200 Ω	10 kΩ	±(2.0% offset ± 2 digits)	
2000 MΩ	1 MΩ	±(4.0% offset ± 2 digits) ±(5.0% offset ± 2 digits)	≤ 500 MΩ > 500 MΩ

H

AC LAKATFOGÓ

Általános információk:

Ezt a lakatfogót úgy tervezték, hogy megfeleljen az IEC 61010-1 szabvány biztonsági követelményeinek. Megfelel az 1000 V CAT II és 600 V CAT III mérési kategóriának és a 2-es fokozatú szennyezés követelményeinek. Mielőtt ezt a mérőeszközt használja, olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa szem előtt a vonatkozó biztonsági előírásokat. CAT III: mérések épületekben, üzemhelyiségekben. Pl.: rögzített berendezések, elosztótábla, kábelezés, gyűjtősin, átkapcsolók, túláram védelmi elosztódoboz, stb. CAT II: mérések olyan áramkörökben, amelyek közvetlenül csatlakoznak a kifesztültségű áramkörökre. Pl.: háztartási cikkek, hordozható eszközök és hasonló berendezések mérése. CAT I: mérések olyan elektromos áramkörben, amelyek közvetlenül nem csatlakoznak a hálózathoz.



Figyelem! A használati utasítás a biztonságos használatához és a karbantartáshoz szükséges információkat és figyelmeztetéseket tartalmazza. Olvassa el és értelmezze a használati utasítást a készülék használata előtt. Az utasítások meg nem értése és a figyelmeztetések be nem tartása súlyos sérüléseket és károkat okozhat. Saját biztonságáért érdekében, kérjük, használja azt a mérőszinórt, amelyet a lakatfogóhoz kap. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, és győződjön meg arról, hogy az eszköz sértetlen.

Changing batteries

If the "BAT" icon appears on the display, the battery requires replacing. Prior to replacing the battery, turn off the instrument and unplug the probe cables. Remove the screw from the rear panel. Change the battery. Observe the correct polarity. Replace the cover and tighten the screw.

Warning:

Before opening the instrument, make sure that the probe cables have been removed from the measuring circuit. Replace and tighten the screws so that the device operates in a stable manner during use and accident hazards are avoided.

Accessories: • Instructions for Use • probe cable • 9 V (6F22) battery • box



Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES
• Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

Specifications

- measurement category: CAT II 1000V, CAT III 600 V and Category 2 contamination
- ambient temperature: 0-40 °C
- storage temperature: -10 – 50 °C (remove the battery)
- maximum allowed voltage between the measurement device and ground: 1000 V DC or 750 V AC RMS
- display: 3 1/2 digit LCD display
- power supply: 9 V (6F22) battery
- reading over measurement limit: "1" appears in the display window.
- polarity indication: "-" is displayed for negative polarity.
- exhausted battery: "BAT" icon appears on the display.
- dimensions: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- weight: 330 g (including battery)

Biztonsági jelzések:



Fontos figyelmeztetés! Olvassa el a használati utasításban foglaltakat!



A vezető eltávolítása a veszélyes közegből megengedett.



Váltóáram



Egyenáram



Földelés



Kettős szigetelés (II. érintésvédelmi osztály)

Karbantartás

Ne próbálja meg eltávolítani a lakatfogó külső burkolatát. Mielőtt kinyitná az elemtartó fedelét, mindig válassza le a mérőszinórt az áramkörből és a lakatfogóból. A lakatfogó burkolatának eltávolítását, kalibrálását, karbantartását, javítását és egyéb műveleteket csak olyan szakember végezheti, aki teljesen tisztában van a lakatfogóval és az áramütés veszélyével. Ha a lakatfogót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet, és ne tárolja magas hőmérsékletű, ill. páratartalmú környezetben. Ne használjon semmilyen csiszolóeszközt vagy oldószert az eszközön. A tisztításhoz csak nedves törlőruháat vagy gyengéd mosószert használjon.

Használat közben

- Ha a készüléket jelentős elektromágneses interferencia közelében használja, vegye figyelembe, hogy mérőműszer működése instabillá válhat, vagy hibát jelezhet.
- Soha ne lépje túl a biztonsági határértékeket, melyeket a használati útmutató mérési intervallumként meghatároz.
- Soha ne használja az eszközt a hátsó borítás és a teljes rögzítés nélkül.
- Húzza ki az áramkörből és süssé ki a nagyfeszültségű kondenzátorokat mielőtt ellenállást, szakadást, mérne.
- Legyen nagyon óvatos, amikor csupasz vezetékkel vagy sínekkel dolgozik.
- Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel a lakatfogón, a multimétert azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell javítani.
- Ha mérendő érték ismeretlen, ellenőrizze a lehetséges legmagasabb méréshatárt a multiméteren.
- Mielőtt elfordítaná a forgókapcsolót, távolítsa el a mérőzsinórt a mérőáramkörből.
- Soha ne végezzen ellenállás- vagy szakadásmérést áram alatt lévő áramköröknél.
- Amikor méréseket folytat a TV-n vagy váltóáramú áramkörön, mindig emlékezzen arra, hogy lehet magas amplitúdójú átmenő feszültség a teszpontokon, amelyek károsíthatják a multimétert.
- Ha a vizsgálendő feszültség meghaladja 60 V DC vagy 30 V AC effektív értéket, óvatosan dolgozzon, hogy elkerülje az áramütést.
- Ha az elem szimbólum megjelenik a kijelzőn, az elemet azonnal ki kell cserélni.
- Az alacsony elemfeszültség mérési hibákat, esetleg áramütést, vagy személyi sérülést is okozhat.
- Mérés közben tartsa távol az ujjait a csatlakozóaljzatoktól.
- Ne használja a lakatfogót robbanásveszélyes gáz, gőz vagy por közelében.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket a megfelelő működés érdekében (pl. ismert feszültségforrással).
- Amikor CAT III típusú feszültséget mér, a feszültség nem haladhatja meg a 600 Voltot.
- Amikor CAT II típusú feszültséget mér, a feszültség nem haladhatja meg az 1000 Voltot.

Általános leírás

Éz a digitális lakatfogó 3 ½ digités 7 szegmenses kijelzővel készült. Használható váltóáram, egyenfeszültség, váltófeszültség, ellenállás és szakadás mérésére.

Nyomógomb

- HOLD** Gombnyomásra a mért érték rögzíthető a kijelzőn. A gomb újbóli megnyomására az adat törlődik.

Bemeneti aljzatok

- COM** minden mérendő mennyiség közös bemeneti aljzata (negatív)
- VΩ** feszültség, ellenállás bemeneti aljzata (pozitív)
- EXT** szigetelésvizsgáló bemeneti aljzata (opcionális kiegészítő)

Pontosság

A kalibrálás után a pontosság egy évig biztosított: üzemi hőmérsékleten 18 °C-tól - 28 °C-ig, a relatív páratartalom max. 80%.

FUNKCIÓK

Egyenfeszültség mérése (---V)

Csatlakoztassa a piros mérőzsinórt az „VΩ” aljzatba, a feketét a „COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót az egyenfeszültség funkcióra. Csatlakoztassa a mérőzsinórokat a mérni kívánt áramkörhöz.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
1000 V	1 V	±(0,8% eltérés + 3 digit)

bemeneti impedancia: ≥ 9 MΩ
maximális bemeneti feszültség: 1000 V DC vagy 750 V AC

Váltófeszültség mérése (—V)

Csatlakoztassa a piros mérőzsinórt az „VΩ” aljzatba, a feketét a „COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót az egyenfeszültség funkcióra. Csatlakoztassa a mérőzsinórokat a mérni kívánt áramkörhöz.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
750 V	1 V	±(1,2% eltérés + 5 digit)

bemeneti impedancia: ≥ 9 MΩ; maximális bemeneti feszültség: 1000 V DC vagy 750 V AC; frekvenciatartomány: 50 Hz - 400 Hz / ≤ 600 V; 50 Hz – 200 Hz / 50 V

Váltóáram mérése (A ~)

Figyelem! A mérés megkezdése előtt távolítsa el a mérőzsinórokat a készülékből! Kapcsolja a forgókapcsolót a kívánt méréshatárba. Nyissa szét az árammérő lakatot, helyezze a kábel köré, majd zárja be. A mért érték leolvasható a kijelzőről.

Megjegyzés: egyszerre csak egy vezetőteret mérjen! Az optimális eredmény érdekében középre helyezze a vezetőteret a lakatfogó kapocsban.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 A	100 mA	±(2,5% eltérés + 5 digit)
1000 A	1 A	±(3% eltérés + 10 digit)

max. bemeneti áram: 1200 AAC max. 60 másodpercig; mérési tartomány: 50 – 60 Hz

Szakadásvizsgálat

Csatlakoztassa a piros mérőzsinórt az „VΩ” aljzatba, a feketét a „COM” aljzatba (a piros mérőzsinór a “+” polaritású). Kapcsolja a forgókapcsolót a “II” helyzetbe. Érintse a mérőzsinórt a vizsgálandó áramkörre. Ha az áramkör egy tápegységhez kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és süssé ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdéné a mérést. A rövidzár (kevesebb, mint 100 Ω), a beépített hangjelző jelez.

Funkció	Felbontás	Mérési környezet
	100 Ω alatt a beépített hangjelző megszólal	Üresjáráti feszültség kb. 0,7 V

túlterhelés elleni védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS.

Ellenállás mérése (Ω)

Csatlakoztassa a piros mérőzsinórt az „VΩ” aljzatba, a feketét a „COM” aljzatba (a piros mérőzsinór a “+” polaritású). Kapcsolja a forgókapcsolót a kívánt méréshatárba (200 Ω, 20 kΩ). Érintse a mérőzsinórt a vizsgálandó áramkörre. Ha az áramkör egy tápegységhez kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és süssé ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdéné a mérést.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 Ω	0,1 Ω	±(1% eltérés + 5 digit)
20 kΩ	10 Ω	±(1% eltérés + 8 digit)

nyitott áramkörti feszültség: 0,7 V; túlfeszültség elleni védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS

Szigetelési ellenállás mérése (opcionális kiegészítő)

(500 V-os szigetelési ellenállás vizsgálat). Csatlakoztassa a szigetelésvizsgálót a „VΩ.COM.EXT” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a 2000 MΩ méréshatárba. Kapcsolja a szigetelésvizsgálót is a 2000 MΩ méréshatárba. A mérőzsinórokat csatlakoztassa az „L,E” bemenetekbe. Kapcsolja be a szigetelésvizsgálót („POWER” kapcsoló „ON” állás). Tegye a mérőzsinórokat a mérendő helyre. Nyomja be a „PUSH 500 V” gombot, az 500 V-ot jelző piros LED felvilág. Az eszköz kijelzi az ellenállás értékét. Ha a mért érték 19 MΩ alatt van, állítsa mindkét eszközt 20 MΩ állásba, és ismétlje meg a mérést. **Megjegyzés:** ha a szigetelésvizsgáló nincs használatban, akkor kapcsolja ki a „POWER” kapcsoló „OFF” állás), és a mérőzsinórokat távolítsa el.

Mérés-határ	Felbontás	Pontosság	Meg-jegyzés
200 Ω	10 kΩ	±(2,0% eltérés ± 2 digit)	
2000 MΩ	1 MΩ	±(4,0% eltérés ± 2 digit) ±(5,0% eltérés ± 2 digit)	≤ 500 MΩ > 500 MΩ

Elemcsere

Ha a „BAT” ikon megjelenik a kijelzőn, akkor elem-csere szükséges. Az elem cseréje előtt kapcsolja ki a műszert, húzza ki a mérőzsinórokat. Távolítsa el a csavart a hátlapból. Cserélje ki az elemet. A megfelelő elem polarításra figyeljen. Csavarozza vissza a hátlapot.

Figyelmeztetés

Mielőtt az eszközt felnyitná, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a mérőzsinórokat eltávolította a mérési körből! Csavarja vissza a csavarokat, hogy stabilan működjön az eszköz használat közben, ezzel elháríthatja a balesetveszélyt!

Tartozékok: • használati utasítás • mérőzsinór • 9 V (6F22) elem • védőtok.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellemben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMÉK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA • Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

Műszaki adatok

- mérési kategória: CAT II 1000 V, CAT III 600 V, 2-es fokozatú szennyezés
- környezeti hőmérséklet: 0 ~ 40 °C
- tárolási hőmérséklet: -10 ~ 50 °C (vegye ki az elemet)
- a maximális megengedett feszültség a mérő eszköz bemenete és a föld között: 1000 V DC vagy 750 V AC RMS
- kijelző: 3 1/2 digités LC kijelző
- tápellátás: 9 V (6F22)
- mérési tartomány feletti jel: "1" felirat a kijelzőn
- polaritásjelzés: "-" jel jelenik meg, negatív polaritás esetén
- lemerült elem: „BAT” ikon jelenik meg a kijelzőn;
- méret: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- súly: 330 g (elemmel)

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIK®** • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu



KLIEŠŤOVÝ MULTIMETER AC

Všeobecné informácie

Tento kliešťový multimeter je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými požiadavkami normy IEC 61010-1. Splňa prísne kategórie merania 600V CAT III, 1000V CAT II a 2. stupeň požiadaviek na znečistenie. Pred použitím prístroja si prečítajte tento návod na použitie a majte na zreteli bezpečnostné predpisy.

CAT III: merania na inštaláciách budov, závodov. Napr.: pevné zariadenia, rozvodný panel, vedenie káblov, zbernica, prepínač, rozvodná krabica s prepäťovou ochranou, atď.

CAT II: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré sú priamo napojené na elektr. obvody s nízkym napätím. Napr.: domáce spotrebiče, prenosné a podobné zariadenia.

CAT I: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré nie sú priamo napojené na elektrickú sieť.



Pozor! Návod na použitie obsahuje dôležité informácie a upozornenia pre bezpečné používanie a údržbu prístroja. Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte celý návod na použitie. Nepochoopenie pokynov a nedodržanie upozornení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Pre vlastnú bezpečnosť prosíme používať merací hrot, ktorý je priradený k multimetru. Pred použitím prosíme skontrolujte a ubezpečte sa, že náradie je v doporučenom stave.

Bezpečnostné značky



Dôležité upozornenie!
Prečítajte si návod na použitie!



Odstánenie vodiča z nebezpečného prostredia je povolené.



Striedavý prúd



Jednosmerný prúd



Uzemnenie



Dvojitá izolácia (II. trieda ochrany)

Údržba

Nepokúšajte odstrániť vonkajší kryt kliešťového multimetra. Pred otvorením krytu puzdra na batérie, najprv vždy odpojte meracie hroty z elektrického obvodu a odstráňte z kliešťového multimetra. Kalibrovanie, údržbu, opravu a ostatné úkony s kliešťovým multimetrom môže vykonávať len odborník, ktorý pozná kliešťový multimeter a vie o nebezpečenstve úderu prúdom. Keď kliešťový multimeter dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batérie a neskladujte ho v priestoroch s vysokou teplotou resp. vlhkosťou. Na čistenie prístroja nepoužívajte drsné pomôcky alebo rozpúšťadlo. Používajte len vlhkú utierku alebo jemný čistiaci prostriedok.

Počas používania

- Keď prístroj používate v blízkosti významnej elektromagnetickej interferencie, berte do úvahy, že fungovanie multimetra môže byť nestabilná alebo môže signalizovať poruchu.
- Nikdy neprekročte bezpečnostné hraničné hodnoty, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako intervaly merania.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez zadného krytu a celkového zaizolovania.
- Odstáňte z elektrického obvodu a vyberte kondenzátory s

vysokým napätím pred tým, ako začnete s meraním odporu, prerušenia.

- Buďte veľmi opatrní, keď pracujete s holým káblom alebo panelom.
- Keď spozorujete akýkoľvek neobvyklý jav na prístroji, multimeter ihneď vypnite a treba ho opraviť.
- Keď hranice merania nie sú známe, nastavte otočný prepínač meracích hraníc na najvyšší stupeň.
- Pred otočením otočného spínača odstráňte merací hrot z meraného elektrického obvodu.
- Nikdy nevykonávajte meranie odporu alebo prerušenia na elektrických obvodoch pod napätím.
- Keď vykonávate merania na TV alebo elektrických obvodoch so striedavým prúdom, vždy majte na pamäti, že na testovaných bodoch môže byť vysoké amplitúdové prechodné napätie, ktoré môžu poškodiť multimeter.
- Keď merané napätie prekračuje 60 V DC alebo 30 V AC efektívne hodnoty, buďte opatrní, aby ste predišli úderu prúdom.
- Keď sa na displeji objaví symbol batérie, batériu treba ihneď vymeniť.
- Nízke napätie batérií môže spôsobiť chyby v meraní, úder prúdom alebo nebezpečenstvo úrazu.
- Počas merania sa prstami nedotýkajte pripojovacích zásuviek.
- Nepoužívajte multimeter v blízkosti výbušného plynu, pary alebo prachu.
- Pred použitím vždy skontrolujte prístroj a jeho správne fungovanie (napr. so známym zdrojom napätia).
- Keď meriate napätie typu CAT II, napätie nemôže prekročiť 600 V.
- Keď meriate napätie typu CAT II, napätie nemôže prekročiť 1000 V.

Všeobecný popis

Tento kliešťový multimeter má 3 1/2 digitový, 7 segmentový displej. Môže sa používať na meranie striedavého prúdu, jednosmerného napätia, striedavého napätia, odporu a prerušenia obvodu.

Tlačidlo

HOLD Stlačením tlačidla uloží na displeji nameranú hodnotu. Jeho ďalším stlačením sa údaj vymaže.

Vstupné zásuvky

COM spoločná zásuvka (negatívna) na všetky merania
VΩ vstup (pozitívny) na meranie napätia, odporu
EXT vstup skúšača izolácie (opcia)

Presnosť

Presnosť prístroja je zaručená od kalibrácie do jedného roka, v prípade skladovania pri teplote 18 -28°C a max. 80% relatívnej vlhkosti.

FUNKCIE

Meranie jednosmerného napätia (---V)

Pripojte červený merací hrot do zásuvky „VΩ”, čierny do zásuvky „COM”.
Nastavte otočný prepínač na funkciu merania jednosmerného napätia. Pripojte meracie hroty k elektrickému obvodu.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
1000 V	1 V	$\pm(0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digity})$

vstupná impedancia: $\geq 9 \text{ M}\Omega$
max. vstupné napätie: 1000 V DC alebo 750 V AC

Meranie striedavého napätia ($\sim V$)

Pripojte červený merací hrot do zásuvky „VΩ“, čierny do zásuvky „COM“.
Nastavte otočný prepínač na funkciu striedavého napätia. Pripojte merací hrot k elektrickému obvodu.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
750 V	1 V	$\pm(1,2\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$

vstupná impedancia: $\geq 9 \text{ M}\Omega$
max. vstupné napätie: 1000 V DC alebo 750 V AC
frekvenčný rozsah: 50 Hz - 400 Hz / $\leq 600 \text{ V}$;
50 Hz - 200 Hz / 750 V

Meranie striedavého prúdu (A $\sim$)

Pozor! Pred začatím merania odstráňte meracie hroty z prístroja!
Otočný spínač nastavte na náležitú hranicu merania. Otvorte kliešte, uchytte nimi vodič tak, aby prechádzal stredom kliešti a zatvorte kliešte. Nameraná hodnota sa objaví na displeji.
Poznámka: meranie vykonávajte súčasne len na jednom vodiči! Pre dosiahnutie optimálneho výsledku vodič umiestnite v strede kliešti.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
200 A	100 mA	$\pm(2,5\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$
1000 A	1 A	$\pm(3\% \text{ odchýlka} + 10 \text{ digitov})$

max. vstupný prúd: 1200 AAC max. 60 sek.
rozsah merania: 50 – 60 Hz

Testovanie prerušenia obvodu

Pripojte červený merací hrot do zásuvky „VΩ“ čierny do zásuvky „COM“ (červený merací hrot má polaritu „+“). Otočný spínač nastavte na náležitú hranicu merania (200 Ω, 20 KΩ). Meracím hrotom sa dotknite testovaného elektrického obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vybite kondenzátory pred tým, než začnete merať. Skrat (menej ako 100 Ω) signalizuje zabudované zvukové signalizačné zariadenie.

Funkcia	Rozlíšenie	Okolie merania
	pod 100 Ω signalizuje zabudované zvukové	napätie naprázdno je cca. 0,7 V

ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS.

Meranie odporu (Ω)

Pripojte červený merací hrot do zásuvky „VΩ“, čierny do zásuvky „COM“ (červený merací hrot má polaritu „+“). Otočný spínač nastavte na náležitú hranicu merania (200 Ω, 20 KΩ). Meracím hrotom sa dotknite testovaného elektrického obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vybite kondenzátory pred tým, než začnete merať.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$
20 KΩ	10 Ω	$\pm(1\% \text{ odchýlka} + 8 \text{ digitov})$

napätie otvoreného elektrického obvodu: 0,7 V
ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS

Meranie izolačného odporu (opcia)

(500 V skúšač izolačného odporu)
Pripojte otočný spínač na hranicu merania 2000 MΩ. Aj skúšač izolácie nastavte na hranicu merania 2000 MΩ.
Meracie hroty pripojte na vstupy „L E“. Zapnite skúšačku izolácie (tlačidlo „POWER“ pozícia „ON“). Meracie hroty umiestnite na miesto merania. Stlačte tlačidlo „PUSH 500 V“, červená LED signalizujúca 500 V zabliká. Prístroj zobrazí hodnotu odporu. Keď nameraná hodnota je pod 19 MΩ, tak obidva prístroje nastavte na pozíciu 20 MΩ a zopakujte meranie.
Poznámka: keď nepoužívate skúšač izolácie, tak ho vypnite (tlačidlo „POWER“ pozícia „OFF“) a odstráňte meracie hroty.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť	Poznámka
200 Ω	10 kΩ	$\pm(2,0\% \text{ odchýlka} \pm 2 \text{ digitov})$	
2000 MΩ	1 MΩ	$\pm(4,0\% \text{ odchýlka} \pm 2 \text{ digitov})$ $\pm(5,0\% \text{ odchýlka} \pm 2 \text{ digitov})$	$\leq 500 \text{ M}\Omega$ $> 500 \text{ M}\Omega$

Výmena batérie

Keď sa na displeji objaví znak „BAT“, tak treba vymeniť batérie. Pred výmenou batérie vypnite prístroj, vytiahnite meracie hroty. Odstráňte skrutku zo zadného panelu. Vymeňte batériu. Dbajte na správnu polaritu batérií. Priskrutkujte zadný panel späť.

Upozornenie

Pred otvorením prístroja sa vždy ubezpečte, že ste meracie hroty odstránili z meraného obvodu!
Priskrutkujte skrutky späť, aby prístroj fungoval počas používania stabilne, odstráňte tým nebezpečenstvo úrazu!

Príslušenstvo: • návod na použitie • merací hrot • 9 V batéria (6F22) • ochranné puzdro



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu. ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV • Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

Technické údaje

- kategória merania: CAT II 1000 V, CAT III 600 V, 2. stupeň požiadaviek na znečistenie
- okolitá teplota: 0 ~ 40 °C
- teplota skladovania: -10 ~ 50 °C (odstráňte batériu)
- max. povolené napätie medzi vstupom multimetra a zemou: 1000 V DC alebo 750 V AC RMS
- displej: 3 1/2 digitový LC displej
- napájanie: 9 V (6F22)
- znak merania nad hranicou: "1" nápis na displeji
- znak polarít: objaví sa znak „-“, v prípade negatívnej polarít
- vybitá batéria: objaví sa na displeji ikona „BAT“
- rozmery: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- hmotnosť: 330 g (s batériou)

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIK SLOVENSKO s. r. o.** • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk

Informații generale

Acest multimetru digital cu clemă corespunde, din construcție, cerințelor de siguranță în exploatare cuprinse în standardul IEC 61010-1. În ceea ce privește protecția la supratensiuni, corespunde atât categoriei CAT III / 600 V, cât și categoriei CAT II / 1000 V, gradul de poluare al instrumentului fiind 2. Înaintea folosirii aparatului, Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și respectați regulile de siguranță în exploatare.

CAT IV: măsurători efectuate asupra surselor de joasă tensiune – de ex. contoare de curent, cutii de joncțiune, dispozitive de protecție primară la supratensiuni.

CAT III: măsurători efectuate în clădiri și hale industriale – de ex. instalații electrice fixe, cutii de distribuție, cabluri de legătură, șine de montaj, relee electromagnetice, cutii selective pentru protecție la supracurenți etc.

CAT II: măsurători în circuite electrice conectate în mod nemijlocit la rețele electrice de joasă tensiune – de ex. aparate electrocasnice, aparate electrice portabile și dispozitive similare;

CAT I: măsurători în circuite electrice care nu sunt conectate în mod nemijlocit la rețele de alimentare cu tensiune electrică.

⚠️ Atenție: Instrucțiunile de utilizare conțin informații și avertismente referitoare la exploatarea în condiții de siguranță, precum și la întreținerea aparatului. Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și asigurați-Vă că le-ați înțeles în mod corect. Înelegerea deficitară a instrucțiunilor și nerespectarea avertismentelor poate provoca accidente grave și daune materiale. Pentru a garanta siguranța Dumneavoastră, Vă rugăm, folosiți cablurile de măsurare livrate ca accesorii ale multimetrului cu clemă. Înaintea punerii în funcțiune, Vă rugăm, verificați starea aparatului și asigurați-Vă că nu a suferit nici o avarie.

Simboluri referitoare la siguranță



Avertisment important!



Citiți cele cuprinse în instrucțiunile de utilizare!



Îndepărtarea conductorului din mediul periculos este permisă.



Curent alternativ



Curent continuu



Bornă pentru împământare



Izolație dublă (clasa a II-a de protecție)

Întreținerea aparatului

Nu încercați să deschideți și să îndepărtați carcasa exterioră a multimetrului. Înaintea deschiderii compartimentului bateriei, întrerupeți întotdeauna legătura electrică a cablurilor de măsurare deopotrivă cu multimetrul și cu circuitul verificat. Îndepărtarea carcasei multimetrului cu clemă de măsurare; calibrarea, întreținerea și depanarea acestuia; precum și alte operațiuni similare pot fi efectuate doar de către un specialist care cunoaște cu temeinicie funcționarea multimetrului cu clemă și pericolele electrocutării. Dacă nu veți folosi multimetrul cu clemă o perioadă mai îndelungată de timp, scoateți bateria și depozitați aparatul într-o încăpăre cu temperatură ambiantă și umiditate relativă moderată. Nu utilizați nici un fel de material sau instrument abraziv și nici solvenți pentru curățarea aparatului. Curățați multimetrul cu o cârpă ușor înmuiată în apă sau într-un detergent slab.

Exploatarea aparatului

- Dacă folosiți aparatul în zone sau incinte unde există interferențe electromagnetice puternice, va trebui să luați în considerare faptul că funcționarea multimetrului va putea deveni instabilă sau aparatul ar putea afișa un mesaj de eroare.
- Depășirea limitelor superioare ale domeniilor de măsurare indicate în aceste instrucțiuni de utilizare este interzisă.
- Utilizarea aparatului cu panoul spate demontat sau fixat în mod necorespunzător este, de asemenea, interzisă.
- În cazul măsurării rezistențelor/rezistoarelor și/sau a testării continuității circuitelor, întrerupeți în prealabil tensiunea de alimentare a circuitelor asupra cărora veți efectua măsurătorile și descărcați condensatoarele cu tensiune nominală înaltă.
- Procedați cu deosebită grijă în cazul măsurătorilor efectuate în circuitele care au în componență lor conductoare fără izolație sau șine de montaj.

- Dacă sesizați vreun fenomen neobișnuit legat de funcționarea multimetrului cu, va trebui să opriți imediat aparatul și va trebui să-l duceți la reparat.
- Dacă nu cunoașteți valoarea maximă posibilă a mărimii (electrice) pe care urmează să o măsurați, verificați domeniul de măsurare maxim al multimetrului în cazul mărimii respective pentru a evita situațiile în care valoarea măsurată depășește chiar și limita superioară a acestui domeniu.
- Înaintea rotirii comutatorului, întrerupeți legătura dintre terminalele de măsurare și circuitul verificat.
- Măsurarea rezistențelor/rezistoarelor și/sau testarea continuității circuitelor se va efectua întotdeauna doar după întreruperea tensiunii de alimentare a circuitelor asupra cărora veți efectua măsurătorile.
- În cazul în care efectuați măsurători în circuitele unui receptor de televiziune sau într-un circuit de curent alternativ, nu pierdeți din vedere faptul că amplitudinea tensiunii dintre punctele de măsurare poate fi foarte mare și că aceste vârfuri de tensiune pot deteriora multimetrul.
- În vederea evitării pericolului electrocutării, procedați cu atenție sporită în cazul măsurării tensiunilor care depășesc valoarea de 60 V CC sau 30 V CA valoare efectivă.
- În situația în care pe afișajul digital apare simbolul bateriei, aceasta trebuie înlocuită imediat. Dacă tensiunea furnizată de baterie este scăzută, pot apărea erori de măsurare sau pot surveni diferite accidente, cum ar fi electrocutarea persoanei care lucrează cu aparatul.
- În cazul efectuării măsurătorilor, țineți-Vă degetele cât mai departe de bornele aparatului.
- Este interzisă utilizarea multimetrului cu clemă de măsurare în apropierea gazelor, vaporilor sau pulberilor care prezintă pericol de explozie.
- Funcționarea corectă a instrumentului trebuie verificată înaintea fiecărei utilizări (de ex. prin măsurarea unei tensiuni cunoscute).
- În cazul măsurării tensiunilor de tip CAT III, tensiunea maximă admisibilă este de 600 V.
- În cazul măsurării tensiunilor de tip CAT II, tensiunea maximă admisibilă este de 1000 V.

Descrierea generală a aparatului

Acest multimetru digital cu clemă de măsurare a fost prevăzut cu un afișaj cu 7 segmente (SSD) de 3½ cifre. Este destinat măsurării intensității curentului alternativ, tensiunii continue, tensiunii alternative și rezistenței electrice.

Funcțiile butoanelor

HOLD La apăsarea acestui buton, pe afișaj se va memora valoarea măsurată. O nouă apăsarea a butonului va determina ștergerea datei memorate.

Borne de intrare

COM borna (de intrare negativă) comună pentru toate mărimile măsurate („COM”).

VΩ borna (de intrare pozitivă) pentru măsurarea tensiunii și rezistenței/rezistoarelor

EXT borna de intrare pentru verificarea izolațiilor electrice (accessoriu opțional)

Specificația tehnică referitoare la precizia de măsurare

Precizia de măsurare a instrumentului este garantată – în urma calibrării acestuia – pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni în condițiile exploatarii aparatului la temperaturi cuprinse între 18 și 28°C și umidități relative inferioare valorii de 80%.

FUNCȚII

Măsurarea tensiunii continue (---V)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VΩ”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă măsurării tensiunii continue. Conectați cablurile de măsurare la circuitul de măsurat.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
1000 V	1 V	±(0,8% + 3 unități)

Impedanța de intrare: ≥ 9 MΩ.

Tensiunea de intrare maximă admisibilă: 1000 V DC sau o tensiune efectivă de 750 V RMS CA.

Măsurarea valorii efective a tensiunii alternative (V~)
Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VΩ”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă măsurării tensiunii alternative. Conectați cablurile de măsurare la circuitul de măsurat.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
750 V	1 V	±(1,2% + 5 unități)

Impedanță de intrare: ≥ 9 MΩ.
Tensiunea de intrare maximă admisibilă: 1000 V DC sau o tensiune efectivă de 750 V RMS CA.
Intervalul frecvențelor de măsurare: 50 Hz – 400 Hz, dacă valoarea efectivă a tensiunii alternative este mai mică de 600 V; 50 Hz – 200 Hz, dacă valoarea efectivă a tensiunii alternative este mai mare de 600 V (dar mai mică de 750 V).

Măsurarea valorii efective a curentului alternativ (A~)
Atențiune! Înaintea începerii măsurătorii întrerupeți legătura electrică dintre cablurile de măsurare și circuitul verificat.
Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare dorit. Deschideți clema de măsurare a intensității curentului și cuprindeți cablul verificat cu clema, după care închideți-o pe aceasta. La sfârșitul operațiunilor, citiți valoarea măsurată de pe afișajul LCD.
Observație: Măsurați doar un singur fir conductor cu ocazia fiecărei măsurători! În scopul efectuării unei măsurători optime, plasați firul conductor în mijlocul clemei de măsurare.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 A	100 mA	±(2,5% + 5 unități)
1000 A	1 A	±(3% + 10 unități)

Curentul de intrare maxim admisibil: 1200 A RMS CA pentru o durată maximă de 60 secunde.
Intervalul frecvențelor de măsurare: 50 – 60 Hz.

Testarea continuității circuitelor
Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VΩ”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cablului de culoare roșie este pozitivă: „+”). Reglați comutatorul rotativ în poziția „•Ω”. Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare circuitul verificat. Dacă circuitul este legat la o sursă de alimentare cu tensiune electrică, decuplați tensiunea de alimentare și descărcați condensatoarele înainte începerii măsurătorii. În caz de scurtcircuit (rezistență electrică inferioară valorii de 100 Ω), aparatul va emite un semnal sonor.

Funcția	Rezoluția	Condițiile de măsurare
•Ω	La o rezistență electrică inferioară valorii de 100 Ω, aparatul va emite un semnal sonor.	Tensiunea de mers în aproximativ 0,7 V.

Protecția la suprasarcină: 250 V DC sau 250 V RMS CA.

Măsurarea rezistențelor/rezistoarelor (Ω)
Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VΩ”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cablului de culoare roșie este pozitivă: „+”). Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare dorit (200 Ω sau 20 kΩ). Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare circuitul verificat. Dacă circuitul este legat la o sursă de alimentare cu tensiune electrică, decuplați tensiunea de alimentare și descărcați condensatoarele înainte începerii măsurătorii.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 Ω	0,1 Ω	±(1% + 5 unități)
20 kΩ	10 Ω	±(1% + 8 unități)

Tensiunea aplicată circuitului deschis: 0,7 V.
Protecția la suprasarcină: 250 V DC sau 250 V RMS CA.

Măsurarea rezistenței de izolație (accesoriu opțional)
(accesoriu pentru verificarea izolațiilor; tensiunea nominală: 500 V)
Conectați accesoriul pentru verificarea izolațiilor la bornele „VΩ”, „COM”, „EXT”. Aduceți comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare de 2000 MΩ. Reglați domeniul de măsurare

de 2000 MΩ și în cazul accesoriului pentru verificarea izolațiilor. Conectați cablurile de măsurare la bornele de intrare „L”, „E”. Porniți accesoriul pentru verificarea izolațiilor (aduceți comutatorul „POWER” al acestuia în poziția „ON”). Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare punctele între care doriți să verificați rezistența de izolație. Apăsăți butonul „PUSH 500 V”. În acest moment LED-ul de culoare roșie – care semnalizează prezența tensiunii de 500 V – va lumina scurt, iar multimetrul va afișa valoarea rezistenței de izolație. Dacă valoarea măsurată este inferioară celeia de 19 MΩ, reglați pe ambele aparate domeniul de măsurare de 20 MΩ și repetați măsurătoarea.
Observație: În cazul în care nu folosiți accesoriul pentru verificarea izolațiilor, opriți-l pe acesta (aduceți comutatorul „POWER” în poziția „OFF”) și îndepărtați cablurile de măsurare.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare	Observații
200 Ω	10 kΩ	±(2,0 Ω + 2 unități)	
2000 MΩ	1 MΩ	±(4,0 Ω + 2 unități) ±(5,0 Ω + 2 unități)	≤ 500 MΩ > 500 MΩ

Înlocuirea bateriei
Dacă pe afișaj apare simbolul iconografic „BAT”, va trebui să schimbați bateria. Înaintea schimbării bateriei, opriți multimetrul și îndepărtați cablurile de măsurare. Desfaceți șurubul de pe panoul din spate al aparatului. Schimbați bateria. Aveți grijă să respectați polaritatea corectă a bateriei. Fixați panoul din spate al multimetrului cu șuruburile aferente.

Avertismente
Înaintea deschiderii aparatului, asigurați-Vă că ați întrerupt legătura electrică dintre terminalele de măsurare ale multimetrului și circuitul de măsurat!
Înșurubați la loc șuruburile panoului din spate pentru a asigura funcționarea stabilă a multimetrului și a evita posibilele accidente!

Accesorii: • instrucțiunile de utilizare • cablurile de măsurare • 1 buc. baterie de 9 (6F22) • teacă de protecție

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajeri, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumeavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații. Bateriile și acumulatorii nu pot fi tartați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzați sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Date tehnice
• Categoria de supratensiune: CAT II / 1000 V și CAT III / 600 V, gradul de polare 2.
• Temperatura ambientă de funcționare: 0–40°C.
• Temperatura ambientă de depozitare: -10–50° C (se va scoate bateria din compartiment).
• Tensiunea maximă admisibilă între borna de intrare pozitivă a aparatului și pământ (borna „COM”) este de 1000 V DC sau o tensiune efectivă de 750 V RMS CA.
• Afișaj digital LCD de 3½ cifre.
• Tensiunea de alimentare: 1 buc. baterie de 9 V (6F22).
• Semnalizarea depășirii limitei superioare a domeniului de măsurare: apariția cifrei „1” pe afișaj.
• Semnalizarea polarității inverse: apariția semnului „-” pe afișaj în caz de polaritate negativă.
• Semnalizarea descărcării bateriei: apariția simbolului iconografic „BAT” pe afișaj.
• Dimensiunile aparatului: 96 mm x 235 mm x 46 mm.
• Masa: 330 g (cu bateria montată)

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.** • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

SRB MNE AC STRUJNA KLEŠTA

Osnovne informacije

Ova strujna klešta su projektovana tako da odgovara bezbednosnim zahtevima standarda IEC 61010-1. Zadovoljava kategorije merenja 1000V CAT II, 600V CAT III i 2 stepenom zahtevu zagađenja. Pre upotrebe ovog instrumenta pročitajte uputstvo i držite se opisanih bezbednosnih mera.

CAT III: merenja u objektima, pogonima. Primer: stacionarni uređaji, razvodne table, povezivanje, sinisi razvodnici, preklonici, uređaji za zaštitu od velike struje, razvodne kutije, itd.

CAT II: merenja u strujnim krugovima koji su direktno povezani na niskonaponsku mrežu. Primer: kućni uređaji, prenosni uređaji.

CAT I: merenja u strujnim krugovima koji nisu direktno povezani na niskonaponsku mrežu.

Pažnja! Uputstvo sadrži informacije o bezbednom rukovanju, održavanju i napomenama. Pre upotrebe pročitajte i protumačite uputstvo. Nerazumevanje napisanog uputstva može da ima teške posledice i štete. Radi vaše bezbednosti molimo vas da koristite merne kablove koji su priloženi uz ova strujna klešta. Molimo vas da se pre svake upotrebe uverite da uređaj i merne kablovi nisu oštećeni.

Simboli sigurnosti

-  Bitna upozorenja! Pročitajte napisano u uputstvu do kraja!
-  Dozvoljeno skidanje provodnika sa opasnog strujnog kruga.
-  Naizmenična struja
-  Jednosmerna struja
-  Uzemljenje
-  Dvostruka izolacija (II. klasa zaštite)

Održavanje

Ne pokušavajte rastavljati kućište strujnih klešta. Pre skidanja poklopca baterije uvek skinite strujna klešta sa strujnog kruga, skinite merne kablove i klešta. Kalibraciju, održavanje ili popravku strujnih klešta sme da radi samo stručno lice koje poznaje sastavne delove strujnih klešta i sasvim je svestan opasnosti od strujnog udara. Ukoliko duže vreme ne koristite strujna klešta izvadite bateriju i ne skladištite je na visokim temperaturama ili gde je visoka vlažnost vazduha. Na uređaju ne primenjujte nikakvu agresivna hemijska i mehanička sredstva. Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu ili blagi deterdžent.

U toku upotrebe

- Ako se strujna klešta koriste u jakom elektromagnetnom polju znajte da merenje ne mora biti uvek tačno i moguće je do dođe do greške u merenju.
- Nikada ne pekoracujte bezbedne granične vrednosti koje su opisane u uputstvu.
- Uradaj nikada ne koristite bez zadnjeg poklopca, omota kada je rastavljena. Mereni strujni krug isključite iz struje i ispraznite kondenzatore ukoliko merite otpor, prekid, diodu.
- Budite pažljivi kada radite sa golim provodnicima i šinama.
- Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel a lakatfogón, a lakatfogót azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell javítani.
- Ukoliko primetiti bilo kakvu nepravilnost pri merenju instrument treba odmah isključiti i treba ga popraviti.
- Pre promene mernog opsega uvek odsranite merne kablove sa merenog strujnog kruga.
- Nikada ne vršite merenja otpora ili prekida u strujnom krugu koji je pod naponom.
- Obraćte pažnju da se uređaj može pokvariti kada se vrše merenja na nekim merimim tačkama na TV-u ili uređajima koji mogu da imaju napon sa velikom amplitudom.
- Da bi se sprečili strujni udar budite pažljivi ako se vrše merenja ako je napon veći od 60 V DC ili efektivnih 30V AC.
- Ako se pojavi simbol baterije na displeju bateriju odmah treba zameniti. Merenje sa slabom baterijom može prouzrokovati netačna merenja, greške i u krajnjem slučaju i strujni udar.
- Prilikom merenja prste držite dalje od merimih tačaka, priključaka i metalnih predmeta.
- Strujna klešta ne koristite u eksplozivnom okruženju u prisustvu gasa, pare, prašine koja može da eksplodira.
- Radi pravilnog merenja pre upotrebe uvek testirajte uređaj (primer: sa poznatom vrednošću napona).
- Ukoliko se meri napon tipa CAT III napon ne sme da bude veći od 600 Volti.
- U slučaju merenja napon tipa CAT II, napon ne sme da bude veći od 1000 Volti.

Opšti opis

Ova strujna klešta su opremljeni displejom od 3 ½ cifre sa 7 segmenata. Upotrebljivo za merenje naizmenične struje, jednosmernog i naizmeničnog napona, ispitivanje diode i prekida.

Taster

HOLD Taster služi za čuvanje merene vrednosti na displeju. Ponovnim pritiskom tastera ili menjanjem funkcije briše se pamćena vrednost.

Utičnice na uređaju

COM zajednička utičnica za sve merene vrednosti (COM) (negativni pol)
VΩ utičnica za merenje napona i otpora (pozitivni pol)
EXT utičnica za ispitivanje izolacije (opcionalni dodatak)

Tačnost

Nakon kalibracije, tačnost je obezbeđen godinu dana: temperatura okoline od 18 ° do C 28 °, ne veća relativna vlažnost vazduha od 80%.

FUNKCIJE

Merenje jednosmernog napona (---V)

Crveni meri kabel priključite u utičnicu „VΩ”, crni u „COM” utičnicu.

Obrotni prekidač postavite u položaj za merenje jednosmernog napona. Pipalice merimih kablova postavite na mereni strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
1000 V	1 V	±(0,8% odstupanje + 3 digita)

Ulazna impedansa: ≥ 9 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC

Merenje naizmeničnog napona (---V)

Crveni meri kabel priključite u utičnicu „VΩ”, crni u „COM” utičnicu.

Obrotni prekidač postavite u položaj za merenje naizmeničnog napona. Pipalice merimih kablova postavite na mereni strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
750 V	1 V	±(1,2% odstupanje + 5 digita)

Ulazna impedansa: ≥ 9 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC

Frekventni opseg: 50 Hz - 400 Hz / ≤ 600 V; 50 Hz - 200 Hz / 750 V

Merenje naizmenične struje (A ---)

Pažnja! Pre početka merenja odstranite merne kablove iz instrumenta!

Obrotni prekidač postavite u odgovarajući položaj. Otvorite strujna klešta i obuhvatite sa njima provodnik u kojem želite meriti struju, zatvorite strujna klešta. Merenu vrednost očitajte sa displeja.

Napomena: Istovremeno se može meriti samo jedan provodnik! Radi optimalnog merenja provodnik treba da se nalazi na sredini strujnih klešta.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 A	100 mA	±(2,5% odstupanje + 5 digita)
1000 A	1 A	±(3% odstupanje + 10 digita)

Maksimalna ulazna struja: 1200 A AC maks. 60 sekundi

Frekventni opseg: 50 – 60 Hz

Ispitivanje prekida

Crveni meri kabel priključite u utičnicu „VΩ”, crni u „COM” utičnicu (crvena pipalica je „+” pol). Obrotni prekidač postavite u „o||” položaj. Pipalice postavite na mereni strujni krug. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Ukoliko je kratak spoj (manji, od 100 Ω), oglašava se zvučni signal.

Funkcija	Rezolucija	Merno okruženje
o	Ispod 100 Ω oglašava se zvučni signal	Napon praznog hoda: oko 0,7 V

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili 250 V AC RMS.

Merenje otpora (Ω)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu „VΩ“, crni u „COM“ utičnicu. (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj (200 Ω, 20 KΩ). Pipalice postavite na mereni strujni krug. Ako je mereni otpornik u strujnom krugu prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 Ω	0,1 Ω	±(1% odstupanje + 5 digita)
20 kΩ	10 Ω	±(1% odstupanje + 8 digita)

Napon u otvorenom strujnom krugu: 0,7 V

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili 250 V AC RMS

Ispitivanje provodljivosti izolacije (opcionalni dodatak)

(500V ispitivanje provodljivosti izolacije)

Opcionalni dodatak za ispitivanje priključite u utičnicu „VΩ.COM,EXT“. Obrtni prekidač postavite u položaj 2000 MΩ. Ispitivač izolacije postavite u 2000 MΩ položaj. Merni kablove priključite u „L,E“ utičnice. Uključite ispitivač izolacije („POWER“ prekidač, „ON“ položaj). Pipalice postavite na merenu površinu. Pritisnite taster „PUSH 500 V“, trepnuće crvena LED dioda 500 V. Uređaj će da prikaže izmereni otpor. Ako je merena vrednost ispod 19 MΩ, obe jedinice postavite na 20 MΩ položaj, i ponovite ispitivanje. Napomena: ako ispitivač izolacije nije u funkciji, isključite je („POWER“ prekidač, „OFF“ položaj), i izvadite merni kablove.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost	Napomena
200 Ω	10 kΩ	±(2,0% odstupanje ± 2 digita)	
2000 MΩ	1 MΩ	±(4,0% odstupanje ± 2 digita) ±(5,0% odstupanje ± 2 digita)	≤ 500 MΩ > 500 MΩ

Zamena baterije

Ako se na displeju pojavi ikonica „BAT“ potrebno je zameniti bateriju. Pre zamene baterije isključite instrument i izvadite merni kablove. Izvadite šaraf sa zadnje strane. Pazeći na polaritete zamenite bateriju. Vratite poklopac i šaraf.

Napomena

Pre nego što se uređaj rastavi uvek se uverite da su merni kablovi skinuti sa strujnog kruga! Nakon sklapanja uvek vratite šaraf na bi uređaj bio stabilan i bezbedan za rad!

U prilogu: • uputstvo za upotrebu • merni kablovi sa pipalicama • baterija 9 V (6F22) • zaštitni omot



Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost. ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA • Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Tehnički podaci

- kategorija merenja: CAT II 1000 V, CAT III 600 V, i 2 stepeno zagađenje
- temperatura okoline: 0 ~ 40 ° C
- temperatura skladištenja: -10 ~ 50 ° C (izvadite bateriju)
- maksimalni ulazni napon: 1000 V DC ili 750 V AC RMS
- displej: 3 1/2 cifra LC
- napajanje: 9 V baterija (6F22)
- simbol prilikom prekoračenja mernog opsega: na displeju „1“
- ispis polariteta: na displeju „+“ u slučaju obrnutog polariteta
- prazna baterija: na displeju „BAT“
- dimenzije: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- masa: 330 g (sa baterijom)

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

SLO AC TOKOVNE KLEŠČE

Osnovne informacije

Ta multimeter oz tokovne klešče so je narejene tako da usrezjajo varnostnim zahtevam standarda IEC 61010-1. Ustrezja kategorijam merjenja 600V CAT III, 1000V CAT II in 2 stopenjski zahtevi onesnaževanja. Pred uporabo te naprave preberite navodilo in se pridržujte opisanih varnostnih mer.

CAT III: merjenja v objektih , pogonih. Primer: stacionarne naprave , razdelilne omarice , povezovanja , sinksi razdelilniki , preklopniki , naprave za zaščito pred velikim tokom , razdelilne škatle itn.

CAT II: merjenja v tokovnih krogih kateri so direktno povezani na nizkonapetostno omrežje. Primer: hišne naprave , prenosne naprave

CAT I: merjenja v tokovnih krogih kateri niso direktno povezani na nizkonapetostno omrežje

⚠️ Pozor! Navodilo vsebuje informacije o varnem rokovanju, vzdrževanju in opombah . Pred uporabo preberite in si raztolmačite navodilo . Nerazumevanje napisanega navodila lahko ima težke posledice in škodo . Zaradi vaše varnosti Vas prosimo da uporabljate merilne kable kateri so priloženi tej napravi , multimetru oz tokovnim kleščam . Prosimo Vas da pred vsako uporabo preverite napravo in merilne kable zaradi morebitnih poškodb.

Simboli varnosti

- Pomembna opozorila! Preberite napisano v navodilih do konca!
- Dovoljeno snmanje prevodnika iz nevarnega tokovnega kroga.
- Izmenični tok
- Enosmerni tok
- Ozemljitev
- Dvojna izolacija (II. klasa zaščite)

Vzdrževanje

Na poskušajte razdirati ohišja tokovnih klešč. Preden snamete pokrov baterije tokovnih klešč , ista morate odstraniti iz tokovnega

kroga , snemite merilne kable in klešče. Kalibracija, vzdrževanje ali popravilo tokovnih klešč lahko opravi samo strokovno usposobljena oseba katere pozna sestavne dele tokovnih klešč in se povsem zaveda nevarnosti pred električnim udarom. V kolikor dalj časa ne uporabljate tokovne klešče izvelcite baterijo in ne skladiščite na visokih temperaturah ali tam kjer je visoka vlažnost zraka.Za čiščenje naprave ne uporabljajte nikakršna agresivna kemična in mehanična sredstva. Za čiščenje uporabite samo vlažno krpo ali blagi detergent.

Tekom uporabe

- Če se tokovne klešče uporabljajo v močnem elektromagnetnem polju morate vedeti da merjenja lahko odstopajo in so možne napake pri merjenju.
- Nikoli ne prekoračite varnostne mejne vrednosti katere so opisane v navodilu.
- Napravo nikoli ne uporabljajte brez zadnjega pokrova, ovitka, kadar je razstavljen.
- Če se meri upor , prekinitev - ali dioda, maksimalna merjeni tokovni krog izklopite in izpraznite kondenzatorje. Bodite pozorni kadar delate z golimi prevodniki in šinami.
- V kolikor opazite kakršno koli nepravilnost pri merjenju, multimeter je potrebno takoj izklopiti in ga je potrebno popraviti.
- V kolikor merjene vrednosti niso znane , merjenje je potrebno začeti iz največjega obsega merjenja.
- Pred zamenjavo merilnega obsega vedno odstranite merilne kable iz merjenega tokovnega kroga.
- Bodite pozorni ker Vaša naprava morda ne bo delovala kadar se vršijo merjenja na nekaterih merilnih točkah pri TV ali napravah katere lahko imajo napetost z veliko amplitudo.
- Za preprečitev električnega udara, bodite previdni, če ste opravili meritve, če je napetost večja kot 60 V DC ali afektivnih 30V AC.
- Če se pojavi simbol baterije na zaslonu ,baterijo je treba takoj zamenjati. Merjenje s staro baterijo lahko povzroči netočna merjenja, napake in v skrajnem primeru, električni udar.
- Pri merjenju" prste stran" od merilnih točk, terminalov in kovinskih predmetov.
- Tokovnih klešč ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju v prisotnosti plina, hlapov, prahu ki lahko eksplodira

- Zaradi pravih meritev pred vsako uporabo testirajte napravo (primer: z znano vrednostjo napetosti).
- V kolikor se meri napetost vrste CAT II, napetost ne sme biti večja od 1000 Voltov; v primeru merjenja CAT III napetosti, napetost ne sme biti večja od 600 Voltov.

Spolni opis

Te tokovne kleše so opremljene z zaslonom z 3/4 številke iz 7 segmentov. Uporabno za merjenje izmeničnega toka, enosmerne in izmenične napetosti, diode in prekinitev.

Stikalo

HOLD Stikalo služi za ohranjanje merjene vrednosti na zaslonu. Ponovnim pritiskom stikala ali menjanjem funkcije se izbriše vrednost ki je bila ohranjena.

Vtičnice na napravi

COM skupna vtičnica za vse merjene vrednosti (COM) (negativni pol)

VΩ vtičnica za merjenje napetosti in upora (pozitivni pol)

EXT vtičnica za preiskovanje izolacije (opcionalni dodatek)

Natančnost

Po narejeni kalibraciji, natančnost je zagotovljena za eno leto : temperatura okolja od 18 ° C do 28 °, ne večja relativna vlažnost zraka kot 80%.

FUNKCIJE

Merjenje enosmerne napetosti (---V)

Rdeči merilni kabel priključite v vtičnico "VTempQHz", črni v "COM" vtičnico.

Vrtljivo stikalo postavite v položaj za merjenje enosmerne napetosti. Tipke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog.

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
1000 V	1 V	±(0,8% odstopanje + 3 digit)

Vhodna impedansa: ≥ 9 MΩ

Maksimalna vhodna napetost: 1000 V DC ali 750 V AC

Merjenje izmenične napetosti (~V)

Rdeči merilni kabel priključite v vtičnico „VΩ“ črni v "COM" vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v položaj za merjenje izmenične napetosti. Tipke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog.

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
750 V	1 V	±(1,2% odstopanje + 5 digit)

Vhodna impedansa: ≥ 9 MΩ

Maksimalna vhodna napetost: 1000 V DC ali 750 V AC

Frekventni obseg: 50 Hz - 400 Hz / ≤ 600 V;

50 Hz – 200 Hz / 750 V

Merjenje izmeničnega toka (A ~)

POZOR! Pred začetkom merjenja odstranite merilne kable iz instrumenta!

Vrtljivo stikalo postavite v ustrezen položaj. Odprite tokovne kleše in objemite z njimi prevodnik v katerem želite meriti tok, zaprite tokovne kleše. Izmerjeno vrednost očitate iz zaslona.

OPOMBA : Istočasno se lahko meri samo en prevodnik! Zaradi optimalnega merjenja prevodnik je potrebno da se nahaja v sredini tokovnih klešč.

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
200 A	100 mA	±(2,5% odstopanje + 5 digit)
1000 A	1 A	±(3% odstopanje + 10 digit)

Maksimalna vhodni tok : 1200 AAC maks. 60 sekund

Frekventni obseg: 50 – 60 Hz

Preiskovanje prekinitev

Rdeči merilni kabel priključite v vtičnico „VΩ“ črni v "COM" vtičnico. (rdeča tipalka je "+" pol). Vrtljivo stikalo postavite v "I" položaj. Tipke postavite na merjeni tokovni krog. V kolikor je tokovni krog povezan s kakšnim usmernikom,prvo izklopite napajanje, in izpraznite kondenzatorje. V kolikor je kratek stik (manjši, od 100 Ω), se oglašajo zvočni signal.

Funkcija	Resolucija	Merno okolje
I	Izpod 100 Ω se oglašajo zvočni signal	Napetost praznega hoda: cca 0,7 V

Zaščita pred preobremenjenostjo: 250 V DC ili 250 V AC RMS.

Merjenje upora (Ω)

Rdeči merilni kabel priključite v vtičnico „VΩ“ črni v "COM" vtičnico (rdeča tipalka je "+" pol). Vrtljivo stikalo postavite v ustrezen položaj (200 Ω, 20 KΩ). Tipke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog.

V kolikor je merjeni upornik v tokovnem krogu ,prvo izklopite napajanje, in izpraznite kondenzatorje.

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
200 Ω	0,1 Ω	±(1% odstopanje + 5 digit)
20 kΩ	10 Ω	±(1% odstopanje + 8 digit)

Napetost v odprtem tokovnem krogu : 0,7 V

Zaščita pred preobremenjenostjo:

250 V DC ili 250 V AC RMS

Preiskovanje prevodnosti izolacije (opcionalni dodatek)

(500V preiskovanje prevodnosti izolacije)

Opcionalni dodatek za preiskovanje vklopite v vtičnico „VΩ,COM,EXT“. Vrtljivo stikalo postavite v položaj 2000 MΩ. Preiskovalec izolacije postavite v 2000 MΩ položaj.

Merilne kable priključite v „E“ vtičnice. Vključite preiskovalec izolacije („POWER“ stikalo „ON“ položaj). Tipke postavite na merjeno površino. Pritisnite stikalo „PUSH 500 V“, utripnila bo rdeča LED dioda 500 V. Naprava bo pokazala izmerjeni upor . če je merjena vrednost izpod 19 MΩ, obe enoti postavite na 20 MΩ položaj, in ponovite priskovanje .

OPOMBA: če preiskovalec izolacije ni v funkciji, izklopite ga („POWER“ stikalo „OFF“ položaj), i in izvelcite merilne kable.

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost	Opomba
20 MΩ	10 kΩ	±(2,0%odstopanje ± 2 digit)	
2000 MΩ	1 MΩ	±(4,0%odstopanje ± 2 digit) ±(5,0%odstopanje ± 2 digit)	≤ 500 MΩ > 500 MΩ

Menjava baterije in varovalk

Če se na zaslonu prikaže ikonica "BAT" potrebno je zamenjati baterijo. Menjava varovalke je redka in v glavnem izhaja iz kakšne napake pri merjenju . Pred začetkom menjave baterije ali varovalke ,prvo izklopite napravo in izvelcite merilne kable. Izvelcite vijake na zadnji strani . Bodite pozorni na polarnost pri vstavljanju baterije . Vmrite pokrov in vijake na pravo mesto.

Opomba

Preden se naprava odpira vedno se prepričajte da so merilni kabl izven tokovnega kroga !

Po sestavljanju naprave vmrite vijake na svoje mesto zaradi stabilnosti naprave in varnega delovanja !

Priloženo k izdelku: • navodilo za uporabo • merilni kabl i tipalkami • baterija 9 V (6F22) • zaščitni ovitek



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORJA IN BATERIJ • Iztrošeni akumulatorji in baterije se ne smejo zavreči z ostalim odpadkom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje iztrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

Tehnični podatki

- kategorija merjenja: CAT II 1000 V, CAT III 600 V, 2 stopenjsko onesnaževanje.
- temperatura okolja: 0 ~ 40 ° C
- temperatura skladiščenja: -10 ~ 50 ° C (izvelcite baterijo)
- maksimalna vhodna napetost: 1000 V DC ili 750 V AC RMS
- zaslon: 3 1/2 številka LC
- napajanje: 9 V baterija (6F22)
- simbol pri prekoračitvi merilnega obsega: na zasloni "1"
- izpis polarnosti: na zaslonu "+" v primeru obrnjenega polarnosti
- prazna baterija: na zaslonu „BAT“
- dimenzije: 96 mm x 235 mm x 46 mm
- teža : 330 g (z baterijo)

Uvoznik za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.** • Cesta zmage 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: 386 59 178 322- www.elementa-e.si • Država uvoza: Madžarska • Proizvajalec: Somogyi Elektronik Kft.